

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ  
ГОМЕЛЬСКАЕ  
ГАНДЛЕВА-ВЫТВОРЧАЕ  
РЭСПУБЛІКАНСКАЕ  
УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА  
«ФАРМАЦЫЯ»  
(УП «Фармацыя»)  
вул. Мазырская, 16А, 246027 г. Гомель  
Факс: 29-23-27; E-mail: farm@mail.gomel.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
ГОМЕЛЬСКОЕ  
ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ФАРМАЦИЯ»  
(УП «Фармация»)  
ул. Мозырская, 16А, 246027 г. Гомель  
Факс: 29-23-27; E-mail: farm@mail.gomel.by

Генеральный директор	29-27-77
Зам. генерального директора	29-23-00
Приёмная	29-20-19
Отдел организации и обеспечения медикаментами и медицинскими товарами	29-21-98
Отдел маркетинга	факс 29-23-27; 29-22-16
Отдел организации бухгалтерского учёта	29-23-89


Исх. № 5982 от 20.12.2024


Руководителю организации

Гомельское УП «Фармация», в целях изучения конъюнктуры рынка и заключения договора на приобретение услуг по ремонту и обслуживанию офисной техники на 2025 год предлагает Вам предоставить коммерческое предложение согласно приложению по факсу (0232) 29-23-27, почте 246027 г. Гомель, ул. Мозырская, 16А, электронной почте: [it@gomelpharm.by](mailto:it@gomelpharm.by) до 10.00 24.12.2024.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

Контактное лицо: Можаяев Иван Владимирович  
моб. +375 (44) 542-09-55.

 Генеральный директор  
Гомельского УП «Фармация»



Л.А. Сапего

ОИТ и ПТО Курлович (232) 224124

Приложение 1.

№	Наименование услуги	Цена (BYN)
<b>Принтеры, МФУ HP</b>		
1	Замена роликов (в сборе) подхвата/поддачи 2-го лотка RM2-5452-000 для HP LJ Pro M402dn/M403/ M426	
2	Замена ролика отделения в сборе для HP LJ Pro M402dn/M402dw/M426/501/M428fdn	
3	Замена ролика захвата бумаги HP-2035/2030/2055/2050/Canon 5940/6180/6670/LBP 6310 (RM1-6414-000)	
4	Замена ролика захвата бумаги HP 1010/1018/1020/3100/Canon 2900/MF4370	
5	Замена ролика захвата бумаги HP-P1005/1120/1006/M1214/M125ra/Canon 6030	
6	Замена резинового вала HP-1010/1020/3055/3052/Canon 2900/3000/3100	
7	Замена резинового вала HP LJ P1102/P1606 M201/M225/2035/2055	
8	Замена тормозной площадки HP- P 1005/1006/1522/M125/M126/P1102w /1214 RM1-4006-000	
9	Замена термопленки в МФУ HP LaserJet P2035/P2055/P1102/P1606, M401/M425/M201/M225/M402/M426	
10	Замена термопленки в ПРИНТЕРЕ для HP LaserJet P2035/P2055/P1102/P1606, M401/M425/M201/M225/M402/M426	
11	Установка чипа в принтере HP LJ M430/HP M4103/HP LJ M426/HP LJ M402 (для дальнейшей работы картриджей без чипа)	
<b>Принтеры, МФУ Kyocera</b>		
12	Замена тефлонового вала Kyocera ECOSYS M2030dn/M2530dn/M2035dn/M2535dn/P2035d/P2135d/Epson M2000	
13	Замена втулки тефлонового вала, левый 2 BR20180 для KYOCERA FS-1028//1035/1135/1100 / 1300D	
14	Замена втулки тефлонового вала, правый 2 H425150 для KYOCERA FS-1028/1128MFP/1030MFP/1130MFP	

15	замена ролика отделения бумаги Kyocera Mita p2035/m2235/p2335/m2040/2530/6025/6525	
16	замена ролика захвата бумаги Kyocera Mita p2035/m2235/p2335/m2040/2530/6025/6525	
17	замена ролика захвата бумаги из нижнего лотка Kyocera Mita p2035/m2235/p2335/m2040/ 2530/6525	
18	Замена фотовала Kyocera Mita TASKalfa 180/181/221	
19	Замена тефлонового вала Mita 2C920051/2C920050 для 1620/1635/2020/1650/1625/1630/2050/2550/ТА-180	
20	Замена ракеля Mita 1620/1635/2035/180/221	
<b>Принтеры, МФУ Epson</b>		
21	Прочистка печатающей головки в МФУ Epson	
22	Сброс и замена сборника отработанных чернил Epson M2170	
23	Замена емкости для отработанных чернил Epson T04D1 (C13T04D100)	
24	Замена емкости для отработанных чернил Epson T04D0 (для L7160/L7180)	
25	Замена ролика захвата бумаги Epson M2000	
26	Замена узла подачи бумаги 501 L6190 WF-2860 ( L 6160, L 6170, L 6176, L 6190, M1100, M1120, M1140	
27	Замена резинки ролика подачи бумаги 501 L6190 WF-2860. ( L 1455, L 6160, L 6170, L 6176, L 6190, M1100, M1120, M1140, M1170, M 1180, M 2120, M 2140, M2170, M3140, M3170, M3180, WF-2860, WF-2865, WF-7515, XP-5100, XP-5105, 5190,5690)	
<b>Принтеры, МФУ Samsung</b>		
28	Замена тормозной площадки (сепаратора) Samsung 1610\1615\1640\2015\2160\Xerox 3117\220	

29	Замена ролика захвата бумаги Samsung 1610\1615\1640\2015\2160\Xerox 3117\220	
30	Замена втулок тефлонового вала Samsung ML-1710/1740/1750/1510/1520/2015/4200/Xerox 3116/3121/114e/PE16e	
<b>ИБП</b>		
31	Ремонт платы управления в ИБП	
<b>Дисплей (экран) покупателя</b>		
32	Замена выключателя экрана покупателя	
33	Ремонт блока питания дисплея покупателя	
34	Ремонт адаптера экрана покупателя	
<b>Мониторы</b>		
35	Замена подсветки монитора	
36	Ремонт внешнего блока питания монитора	
<b>Общее</b>		
37	Лазерный принтер формата А4 (обслуживание)	
38	Копировальный аппарат или МФУ формата А4 (обслуживание)	
39	Копировальный аппарат или МФУ формата А3 (обслуживание)	
40	Факс с лазерной печатью (обслуживание)	



Стоимость услуги должна включать в себя стоимость транспортировки оборудования исполнителем и возврата обратно заказчику (г. Гомель, ул. Мозырская 16А).

Стоимость услуги указывается с учётом стоимости деталей.

Сроки выполнения услуги:

- 24 часа на выполнение ремонтных работ и обслуживание аппарата.

Для выполнения контроля проведённых работ, возврат замененных деталей **ОБЯЗАТЕЛЕН**.  
Обслуживание подразумевает под собой техническое обслуживание оборудования с очисткой аппарата от загрязнения и профилактической очисткой. Замена деталей включает в себя стоимость замены запасной части и стоимость профилактической очистки.